


















TZ_ANSI_Ost



Perspektive

Legende

-  Porenbeton
-  Kalkschiefer
-  Stahlbeton
-  Stahlbetonfertigteil
-  Isolierwolle
-  Klinker-Isopanel
-  Abbruch
-  Bestand
-  gefälschte bauliche Anlagen
-  DK Fertig Schnitt
-  DK Roh Schnitt
-  DK Fertig Grundriss
-  DK Roh Grundriss
-  F90
-  F60
-  Brandwand
-  in Bauwerk einer Brandwand
-  Einrichtung Klinkerstreifen



TZ_ANSI_Süd